

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2019年第14期（总第806期）

物理科学与技术学院党政办公室

2019年3月20日

物理学院实验室安全工作简报 ——化学品安全小组专项检查通报

组长：付玉军

组员：李华 张杰 毕四军 王振坤

本次检查人员：付玉军 李华 张杰 毕四军

2019年3月18日（本学期第4周），学院实验室安全管理工作组“化学品安全小组”对我院相关实验室进行了专项检查，主要检查内容为：化学品的存放，尤其是易制毒品的使用与管理，化学类实验过程中的安全性问题等，是否符合学院、学校及相关操作规程规定。3月19日，安全管理工作组副组长卫秀成老师对检查发现问题的实验室进行了督查。相关结果通报如下：

全院化学类实验室共32间，其中格致楼30间，齐云楼1间，榆中贺兰堂1间。本次检查中，大部分实验室化学品存放规范，试剂台账可以做到及时更新，化学类实验做到有人值守，但还有一些存在安全隐患和不符合操作规范的地方，尤其是2043-2专业实验室，易制毒品柜未上锁的问题再次出现。3月19日督查后，相关问题均已整改落实，相关情况见

照片和信息汇总表。

3月18日检查发现的隐患等问题照片



图 1. 格致楼 2043-2 易制毒药品柜未上锁柜门敞开，无药品使用记录。



图 2. 格致楼 2043-2 套间房门用绳子拴在水龙头上，存在问题。



图 3. 格致楼 2043-2 两箱试剂空瓶从上学期检查到现在仍未处理。



图 4. 格致楼 3033 易制毒药品柜单锁管理（一把锁损坏，未修理）。




图 5. 格致楼 4037 地面存放大量酒精试剂，存在安全隐患。



图 6. 格致楼 4045 门口插线板未固定。

3 月 19 日经督查整改后的照片




图 7. 格致楼 2043-2 易制毒品柜已按要求上锁，补充了药品使用记录。



图 8. 格致楼 3033 易制毒品柜已按要求进行了双锁安装维护。



图 9. 格致楼 4045 门口插线板已按要求进行了固定。

3 月 18 日检查、3 月 19 日复查情况汇总如下：

实验室 房间号	实验室 危险 等级	第一责 任人	3 月 18 日检查 发现的问题	建议整改措施	限期整改 完成时间	3 月 19 日 复查结果	是否发 送整改 通知书
格致楼 2043-2	特级	马智银	① 易制毒品柜未上锁、柜门敞开，无药品使用记录； ② 两箱空试剂瓶从上学期检查到本次检查仍未处理； ③ 套间房门用绳子拴在水龙头上，存在问题。	① 易制毒品柜必须按要求进行双锁管理，试剂要有使用记录； ② 要及时处理实验室化学品废液废固和垃圾； ③ 找出问题，使大门恢复正常使用状态。	3 月 22 日 前	① 已整改（图 7）； ② 已要求第一责任人本周内处置废弃空试剂瓶，下次发现类似问题，将发送整改通知书； ③ 经查，套间门禁不能正常使用，一旦关闭不能解锁。已要求第一责任人与学院门禁管理老师沟通解决，尽快恢复门的正常使用。	本次不发送。
格致楼 3033	一级	秦勇	易制毒品柜单锁管理（一把锁损坏，未修理）。	易制毒品柜必须按要求进行双锁管理。	3 月 20 日 前	已整改（图 8）。	本次不发送。

格致楼 4037	一级	彭尚龙	存放大量酒精试剂（四箱），存在安全隐患。	实验室存放易燃易爆试剂用量以满足一周使用量为限，单次存放量小于100Kg/50m ² 。	3月22日前	经查，本实验室存放的4箱乙醇中，有两箱为空试剂瓶；另外两箱为未使用的乙醇。该室一次购买的易燃易爆试剂用量过多（4箱为两个月的用量），存在较大安全隐患。已通知第一责任人按要求限量采购、存放易燃易爆品。实验室的废弃空试剂瓶及纸箱等在本周内及时处理。下次发现类似问题，将发送整改通知书督促整改。	本次不发送。
格致楼 4045	一级	王育华	门口插线板未固定。	悬挂的插线板应固定。	3月19日前	已整改（图9）。	本次不发送。